

Fastighetsuppgifter

Se först till att du följer instruktionerna i uppmaningen och *Radonvägledningen*. Fyll därefter i denna blankett med fastighetsuppgifter och skicka den tillsammans med kopior på mätrapporterna till miljöförvaltningen. Denna blankett finns också digitalt på www.stockholm.se/radon. När vi får resultaten kommer vi att registrera dem i vårt radonregister och de kommer då att synas i e-tjänsten *radon* på www.stockholm.se/radon.

Skicka till:

Miljöförvaltningen, Hälsooskydd, Box 8136, 104 20 Stockholm. Märk kuvertet med "Radon 2013".

Blanketten och rapporterna kan även scannas och skickas med e-post till: radon.miljoforvaltningen@stockholm.se

Fastighetsägare, namn	Tomás Nörgaard
Organisationsnummer	690507-0859
Adress	Bellmanskällan 5
Postnummer	129 40 Hägerst
Ort	Hägersten
Fakturaadress, om annan än ovan	
Kontaktperson	Tomás Nörgaard
E-post	tomás.norgaard@gmail.com
Telefon (inkl. riktnummer) / Telefon mobil	0708-175280
Antal mätprotokoll som bifogas	1
Övrig information	

UPPDRAGSNUMMER
4298060: 1

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2014-06-24

RAPPORTBLAD 1 (1)

UTSKRIFTSDATUM
2014-06-25

Tomas Nörgaard
Tomas Nörgaard
Bellamanskällevägen 5
12940 Hägersten



VIA
Independia Group Sverige
RAPPORTMOTTAGARE
Tomas Nörgaard

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spärfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna exponerade under tiden 2014-01-20 - 2014-05-20.
De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2014-05-22. De mättes 2014-06-02.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Tomas Nörgaard
Bellamanskällevägen 5

12940 Hägersten

Fastighetsbeteckning: Selmedal 1

Lägenhetsnummer:

Byggnadstyp: Villa
Byggnadsår: 1907
Ventilationstyp: Självdrag

Husgrundstyp: Källare & kryp/torpargrund
Blåbetong: Nej
Radonåtgärdsförhållande: Ej radonåtgärdad
Plan m. boutrymmen: 3

Fastighetsdata har lämnats av Tomas Nörgaard
som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
146420			Bottenplan	60 +/- 20
614197			Bottenplan	120 +/- 20
574631			1 trappa upp	70 +/- 10
342268			2 trappor upp	50 +/- 10

Provningsresultat

Årsmedelvärde:	70	Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)
-----------------------	-----------	--

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Årsmedelvärdet beräknat under förutsättningen att detektorerna placerades i boutrymmen.

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor,
årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Johan Olsson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i
förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan.

Landauer Nordic AB
Box 6522
751 38 Uppsala

018-56 88 80
info@landauernordic.se
www.landauernordic.se